

From:

To: 3259466

23/04/2019 14:17

#292 P. 001/002

附件 22

## 108 年國中教育會考 試場電力設備安全檢查紀錄表

考區：桃園 考場：楊梅高中 檢修人員：郭俊豪

| 項次 | 檢查項目            | 正<br>常 | 異常 | 項次                       | 檢查項目            | 正<br>常 | 異常 |
|----|-----------------|--------|----|--------------------------|-----------------|--------|----|
| 一  | 高壓電纜            |        |    | 七                        | 電容器             |        |    |
|    | 1. 接線處有無過熱現象    | ✓      |    |                          | 1. 接地線是否良好      | ✓      |    |
|    | 2. 電纜頭支持物有無脫落   | ✓      |    | 八                        | 2. 體積有無膨脹現象     | ✓      |    |
|    | 3. 電頭膠布有無龜裂破損   | ✓      |    |                          | 分段開關            |        |    |
|    | 4. 電頭接地線是否良好    | ✓      |    | 九                        | 1. 底座有無生鏽       | ✓      |    |
| 二  | 5. 電纜頭是否有放電現象   | ✓      |    |                          | 2. 接觸處有無過熱現象    | ✓      |    |
|    | 變壓器             |        |    | 十                        | 配電箱             |        |    |
|    | 1. 接線處有無過熱現象    | ✓      |    |                          | 1. 儀表指示是否正常     | ✓      |    |
|    | 2. 有無漏油現象       | ✓      |    |                          | 2. 電錶是否良好       | ✓      |    |
| 三  | 3. 溫昇及油位是否正常    | ✓      |    |                          | 3. 表示燈是否良好      | ✓      |    |
|    | 4. 接地線是否良好      | ✓      |    |                          | 4. 控制開關是否良好     | ✓      |    |
|    | 斷路器             |        |    |                          | 5. 配電盤箱有無生鏽     | ✓      |    |
|    | 1. 接線處有無過熱現象    | ✓      |    |                          | 6. 變電站管溝有無積水現象  | ✓      |    |
|    | 2. 套管有無裂痕現象     | ✓      |    | 十一                       | 總開關箱            |        |    |
|    | 3. 瓦斯壓是否下降      | ✓      |    |                          | 1. 有無過載燒損現象     | ✓      |    |
| 四  | 4. 跳脫電源是否正常     | ✓      |    |                          | 2. 開關之前後配線是否完整  | ✓      |    |
|    | 5. 控制迴路是否正常     | ✓      |    |                          | 3. 使用中有無超過常溫之熱度 | ✓      |    |
|    | 6. 接地線是否良好      | ✓      |    |                          | 4. 開關箱接地線是否良好   | ✓      |    |
| 五  | 比流器             |        |    | 十二                       | 分路開關            |        |    |
|    | 1. 二次側線路是否正常    | ✓      |    |                          | 1. 開關與配線頭是否完整   | ✓      |    |
|    | 2. 接線處有無過熱現象    | ✓      |    |                          | 2. 有無過載燒損現象     | ✓      |    |
|    | 3. 接地線是否良好      | ✓      |    |                          | 3. 線徑與開關是否配合    | ✓      |    |
| 六  | 4. 有無電量放電聲      | ✓      |    | 十三                       | 4. 開關箱接地線是否良好   | ✓      |    |
|    | 避雷器             |        |    |                          | 幹線              |        |    |
| 六  | 1. 外部表層有無裂痕     | ✓      |    |                          | 1. 各幹線有無過載現象    | ✓      |    |
|    | 2. 接地線有無過熱或鬆弛現象 | ✓      |    |                          | 2. 線頭與開關接觸是否良好  | ✓      |    |
|    | 比壓器             |        |    |                          | 3. 保險絲與線徑是否適當   | ✓      |    |
| 六  | 1. 接線處有無過熱現象    | ✓      |    |                          | 4. 幹線線頭有無燒損現象   | ✓      |    |
|    | 2. 溫昇是否正常       | ✓      |    | 其他 (依實際需求增列)             |                 |        |    |
| 六  | 3. 接地線是否良好      | ✓      |    | 考場應依實際需求項目，對大樓、教室逐棟逐間檢查。 |                 |        |    |
|    | 檢查地點：           |        |    |                          |                 |        |    |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行複印。

總務主任：                     考場總幹事：                     考場主任：                    教師兼  
郭俊豪教師兼  
楊青山技術顧問  
林益

林益

桃園市立楊梅  
高級中等學校校長 郭岳廷

From:

To: 3259466

23/04/2019 14:17

#292 P.002/002

附件 23

## 108 年國中教育會考 試場電力設備維修及檢測作業檢核表

考區：桃園考場：楊梅高中

| 序 | 檢查項目                                                  | 檢核結果                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 完成電力設備安全檢查(附件 22)，並針對異常之設備進行安全維護及檢修。                  | 於 108 年 <u>4</u> 月 <u>23</u> 日完成<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                              |
| 2 | 確認各試場區域配電盤位置，並做好清楚標示。                                 | 於 108 年 <u>4</u> 月 <u>23</u> 日檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                              |
| 3 | 試場(含備用試場、試務中心、休息區)應至少擇二日中午時間，做同時連續運轉至少 2 小時之冷氣電力負載測試。 | ●於 108 年 <u>4</u> 月 <u>25</u> 日第一次檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)<br>●於 108 年 <u>5</u> 月 <u>2</u> 日第二次檢核<br><input type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過) |
| 4 | 建立校內人員、台電公司及電力維護廠商等緊急聯絡網。                             | 於 108 年 <u>4</u> 月 <u>23</u> 日檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                              |
| 5 | 考試期間，考場學校備有電力維護人員現場待命。                                | 於 108 年 <u>4</u> 月 <u>23</u> 日檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                              |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會。

總務主任：趙俊帆

考場總幹事：

考場主任：



## 108 年國中教育會考 試場冷氣設備維修及檢測作業檢核表

考區：桃園考場：楊梅高中

| 項次 | 檢查項目                                                     | 檢核結果                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 列冊檢視考場冷氣設備與數量，以及堪用程度與需維修數量。                              | 於 108 年 <u>2</u> 月 <u>17</u> 日檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                                         |
| 2  | 備妥冷氣教室 1~2 間作為備用冷氣試場。                                    | 於 108 年 <u>5</u> 月 <u>7</u> 日檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                                          |
| 3  | 各試場至少有可用之電扇 2~3 座。                                       | 於 108 年 <u>5</u> 月 <u>7</u> 日檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                                          |
| 4  | 注意考試鐘(鈴)聲之音量大小與清晰度。                                      | 於 108 年 <u>5</u> 月 <u>7</u> 日檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                                                                                                                                          |
| 5  | 冷氣保養工作：清洗過濾網、風扇、填充冷媒，並改善噪音、滴水等問題。                        | ●於 108 年 <u>4</u> 月 <u>10</u> 日第一次檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)<br>●於 108 年 ____ 月 ____ 日第二次檢核<br><input type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)                    |
| 6  | 各試場應事先設定冷氣溫度為攝氏 26-28 度，確定開機正常運轉，並於開機 30 分鐘後，測試各試場之冷房能力。 | ●於 108 年 <u>4</u> 月 <u>16</u> 日第一次檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過)<br>●於 108 年 <u>5</u> 月 <u>7</u> 日第二次檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 已通過本項目 <input type="checkbox"/> 未能通過 (____月____日複檢通過) |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會。

總務主任：

考場總幹事：

考場主任：


 桃園市立楊梅高級中等學校校長 鄒岳廷

## 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：桃園 考場：楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等（完成後請於下表打✓）

\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間：☒晴天 108 年 4 月 26 日 ☐陰（雨）天 108 年      月      日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度（單位：Lux） |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左  | 前中  | 前右  | 中左  | 中   |
|             |            |                  |                |                   | 中右  | 後左  | 後中  | 後右  |     |
| 日新樓         | 1F         | 02               |                | 晴天                | 721 | 799 | 632 | 621 | 703 |
|             |            |                  |                |                   | 439 | 608 | 693 | 562 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 1F         | 01               |                | 晴天                | 719 | 792 | 639 | 609 | 711 |
|             |            |                  |                |                   | 449 | 613 | 690 | 572 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 晴天                |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：黃俊帆 考場總幹事：黃俊帆 考場主任：鄒岳廷

## 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：

桃園

考場：

楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等（完成後請於下表打✓）

\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間： ☒ 晴天 108 年 4 月 26 日 ☐ 陰（雨）天 108 年 月 日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度（單位：Lux） |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左  | 前中  | 前右  | 中左  | 中   |
|             |            |                  |                |                   | 中右  | 後左  | 後中  | 後右  |     |
| 日新樓         | 2F         | 03               |                | 晴天                | 750 | 821 | 666 | 628 | 731 |
|             |            |                  |                |                   | 471 | 621 | 732 | 549 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 2F         | 04               |                | 晴天                | 741 | 811 | 650 | 620 | 718 |
|             |            |                  |                |                   | 463 | 613 | 728 | 561 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 2F         | 05               |                | 晴天                | 749 | 819 | 638 | 611 | 721 |
|             |            |                  |                |                   | 458 | 623 | 719 | 559 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：

教務主任 賴俊軒

考場總幹事：

教務主任 陳文山

考場主任：

桃園市立楊梅高級中等學校校長 鄭岳廷

## 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：

桃園

考場：

楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等（完成後請於下表打✓）

\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間： ☒ 晴天 108 年 4 月 16 日 ☐ 陰（雨）天 108 年 月 日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度（單位：Lux） |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左  | 前中  | 前右  | 中左  | 中   |
|             |            |                  |                |                   | 中右  | 後左  | 後中  | 後右  |     |
| 日新樓         | 2F         | 06               |                | 晴天                | 761 | 809 | 672 | 630 | 734 |
|             |            |                  |                |                   | 468 | 627 | 709 | 572 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 2F         | 07               |                | 晴天                | 750 | 818 | 659 | 621 | 721 |
|             |            |                  |                |                   | 456 | 639 | 716 | 581 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 晴天                |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：

桃園市立楊梅高級中學

考場總幹事：

桃園市立楊梅高級中學

考場主任：

桃園市立楊梅高級中學 鄒岳廷

## 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：

桃園

考場：

楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等（完成後請於下表打✓）

\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間： ☒ 晴天 108 年 4 月 29 日 ☐ 陰（雨）天 108 年 月 日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度（單位：Lux） |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左  | 前中  | 前右  | 中左  | 中   |
|             |            |                  |                |                   | 中右  | 後左  | 後中  | 後右  |     |
| 日新樓         | 3F         | 08               |                | 晴天                | 769 | 821 | 667 | 661 | 712 |
|             |            |                  |                |                   | 457 | 581 | 757 | 555 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 3F         | 09               |                | 晴天                | 771 | 818 | 656 | 631 | 721 |
|             |            |                  |                |                   | 467 | 597 | 732 | 579 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 3F         | 10               |                | 晴天                | 751 | 801 | 671 | 642 | 709 |
|             |            |                  |                |                   | 443 | 583 | 747 | 563 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：

考場總幹事：

考場主任：

桃園市立楊梅高級中等學校校長 鄒岳廷

## 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：

桃園

考場：

楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等(完成後請於下表打✓)

\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間：☒晴天 108 年 4 月 9 日 ☐陰(雨)天 108 年 月 日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度(單位：Lux) |          |          |          |          |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左<br>中右 | 前中<br>後左 | 前右<br>後中 | 中左<br>後右 | 中   |
| 日新樓         | 3F         | 11               |                | 晴天                | 261      | 823      | 656      | 623      | 719 |
|             |            |                  |                |                   | 439      | 578      | 719      | 551      |     |
|             |            |                  |                | 陰(雨)天             |          |          |          |          |     |
|             |            |                  |                |                   |          |          |          |          |     |
| 日新樓         | 3F         | 12               |                | 晴天                | 749      | 811      | 661      | 620      | 720 |
|             |            |                  |                |                   | 450      | 571      | 731      | 547      |     |
|             |            |                  |                | 陰(雨)天             |          |          |          |          |     |
|             |            |                  |                |                   |          |          |          |          |     |
|             |            |                  |                | 晴天                |          |          |          |          |     |
|             |            |                  |                |                   |          |          |          |          |     |
|             |            |                  |                | 陰(雨)天             |          |          |          |          |     |
|             |            |                  |                |                   |          |          |          |          |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：

鄭岳廷

考場總幹事：

鄭岳廷

考場主任：

桃園市立楊梅高級中學校長鄭岳廷

## 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：

桃園

考場：

楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等（完成後請於下表打✓）

\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間： ☒ 晴天 108 年 4 月 24 日 ☐ 陰（雨）天 108 年 月 日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度（單位：Lux） |          |          |          |          |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左<br>中右 | 前中<br>後左 | 前右<br>後中 | 中左<br>後右 | 中   |
| 日新樓         | 4F         | 13               |                | 晴天                | 751      | 823      | 698      | 665      | 691 |
|             |            |                  |                |                   | 461      | 621      | 709      | 546      |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |          |          |          |          |     |
| 日新樓         | 4F         | 14               |                | 晴天                | 739      | 821      | 683      | 651      | 693 |
|             |            |                  |                |                   | 431      | 639      | 715      | 518      |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |          |          |          |          |     |
| 日新樓         | 4F         | 15               |                | 晴天                | 760      | 841      | 659      | 619      | 702 |
|             |            |                  |                |                   | 456      | 619      | 723      | 521      |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |          |          |          |          |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：

賴俊帆

考場總幹事：

楊青山

考場主任：

桃園市立楊梅高級中等學校校長 鄒岳廷

# 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：桃園 考場：楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等（完成後請於下表打✓）  
\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間：☒晴天 108 年 4 月 29 日 ☐陰（雨）天 108 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度（單位：Lux） |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左  | 前中  | 前右  | 中左  | 中   |
|             |            |                  |                |                   | 中右  | 後左  | 後中  | 後右  |     |
| 日新樓         | 4F         | 16               |                | 晴天                | 771 | 703 | 688 | 639 | 701 |
|             |            |                  |                |                   | 443 | 598 | 711 | 519 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 4F         | 17               |                | 晴天                | 719 | 839 | 570 | 621 | 719 |
|             |            |                  |                |                   | 421 | 619 | 723 | 558 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 晴天                |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：張國雄 考場總幹事：張國雄 考場主任：桃園市立楊梅高級中學 鄒岳廷

## 108 年國中教育會考 試場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：

桃園

考場：

楊梅高中

\*保養工作包括汰換老舊燈管、改善燈光閃爍及照明不足等（完成後請於下表打✓）

\*試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ★前左 | ★前中 | ★前右 |
| ★中左 | ★中  | ★中右 |
| ★後左 | ★後中 | ★後右 |

量測時間：



晴天 108 年 4 月 30 日



陰（雨）天 108 年 月 日

| 樓別<br>例：至善樓 | 樓層<br>例：2F | 試場<br>編號<br>例：01 | 完成<br>保養<br>工作 | 試場內座位桌面照度（單位：Lux） |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            |                  |                | 天候                | 前左  | 前中  | 前右  | 中左  | 中   |
|             |            |                  |                |                   | 中右  | 後左  | 後中  | 後右  |     |
| 日新樓         | 5F         | 18               |                | 晴天                | 777 | 718 | 701 | 661 | 739 |
|             |            |                  |                |                   | 498 | 590 | 721 | 597 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
| 日新樓         | 5F         | 19               |                | 晴天                | 789 | 731 | 713 | 678 | 730 |
|             |            |                  |                |                   | 509 | 601 | 738 | 621 |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 晴天                |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                | 陰（雨）天             |     |     |     |     |     |
|             |            |                  |                |                   |     |     |     |     |     |

※備註：本表應於 108 年 5 月 10 日前回報予考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：

賴俊帆

考場總幹事：

教師 郭志清

考場主任：

桃園市立楊梅高級中學 鄒岳廷